

SPECJALISTYCZNY SILIKON do montażu fotoceramiki



Sposób użycia:

1. Powierzchnia musi być sucha, oczyszczona z kurzu, brudu oraz tłuszczu.
2. Po naniesieniu silikon wyrównać i wygładzić.
3. Zwrócić uwagę na szczelność i ciągłość spoiny na krawędziach fotoceramiki.
4. Silikon zaczyna schnąć po 5 min.



OPAL Fotoceramika
ul. Zemborzycka 112 B
20-445 Lublin
tel: +48 81 744 99 00

www.opal.lublin.pl

email: biuro@opal.lublin.pl